

EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozołup

38-220 Zduńska Wola ulica Poprzeczna 25

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Wiertnica: zestaw ręczny

Miejscowość : Prusinowice  
Gmina: Szadek  
Powiat: żurowski  
Województwo: łódzkie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 3715 E.  
Zleceniodawca: LGM Barbara Becherowska w Strzelinie.  
Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozołup  
Dozór geol.: mgr Leszek Kozołup

System wiercenia: ręczno-okrętny  
Rzeczna: 148.10 m n.p.m.  
Skala 1 : 50  
Data wiercenia: 2022-11-29

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przebieg	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wateczkowa	CaCO3	ID	IL	Grubość	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Nasypany Nasypany		<div><div>nN</div><div>nN</div></div>	0.07 0.30	Nawierzchnia asfaltowa nasyp niekontrolowany (Mg) ( mieszanina tłuczni kamiennego i piasku ) nasyp niekontrolowany (Mg) mieszanina gruntów sypkich	- nN							0.07 0.23 0.50	
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0 2.0	<div>Gp</div>	0.80 2.00	głina piaszczysta jasnobrązowa (GLM)	Gp	mw	tpl	3/3	3		0.20	1.20 0.00	II

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karta opracował: mgr Leszek Kozołup Data2022-11-30

Miejscowo : Prusinowice

Gmina: Szadek

Powiat: zdu skowolski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 3715 E.

Zlecniodawca: LGM Barbara Becherowska w Strzelinie.

Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozołup

Dozór geol.: mgr Leszek Kozołup




System wiercenia: r czno-okr tny



Rz dna: 143.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-11-29

[illegible]

EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozołup			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO													
38-220 Zduńska Wola ulica Poprzeczna 25			3										Wiertnica: zestaw ręczny			
Miejscowość : Prusinowice			Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 3715 E.					System wiercenia: ręczno-okrężny								
Gmina: Szadek			Zleceńodawca: LGM Barbara Becherowska w Strzelinie.					Rzeczna: 140.30 m n.p.m.								
Powiat: żurowski			Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozołup					Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2022-11-29					
Województwo: łódzkie			Dozór geol.: mgr Leszek Kozołup													
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wateczkowa	CaCO3	ID	IL	Grubość	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Nasypany			0.05	Nawierzchnia asfaltowa (Mg)	nN							0.05		
		Nasypany			0.15	nasyp niekontrolowany (Mg) mieszanka żwiru kamiennego i piasku									0.10	
						nasyp niekontrolowany (Mg) mieszanka gruntów sypkich									0.75	
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		0.90	piasek średni jasno żółty (GLF)	Ps	s	szg		<1	0.60		0.90	I	
			2.0		1.80	głina piaszczysta jasnobrowa (GLM)	Gp	mw	tpl	3/3	3		0.20	0.20	II	
					2.00									0.00		

EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozołup			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO													
38-220 Zduńska Wola ulica Poprzeczna 25			4										Wiertnica: zestaw ręczny			
Miejscowość : Borki Prusinowskie			Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 3715 E.					System wiercenia: ręczno-okrężny								
Gmina: Szadek			Zleceniodawca: LGM Barbara Becherowska w Strzelinie.					Rzeczna: 139.30 m n.p.m.								
Powiat: żurowski			Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozołup					Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2022-11-29						
Województwo: łódzkie			Dozór geol.: mgr Leszek Kozołup													
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wateczkowa	CaCO3	ID	IL	Grubość	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
 1.60		Nasypany		0.05	Nawierzchnia asfaltowa (Mg) nasyp niekontrolowany (Mg) mieszanka tłuczni kamiennego i piasku nasyp niekontrolowany (Mg) mieszanka gruntów sypkich	-	nN							0.05	I	
		0.15		0.10												
		0.80		0.65												
		1.60		0.40												
		Czwartorzęd Plejstocen		2.00										0.00		