

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Zduńska Wola  
S8 – Zduńska Wola Wschód

Lp.	Nr otw.	Głębokość	Nazwa gruntu	Zawartość frakcji %				Wn %	Wp %	Wl %	I <sub>L</sub>	I <sub>p</sub>	I <sub>om</sub>	CaCO <sub>3</sub> %
				Żwir	Piasek	Pył	Ił							
1	1	1,5	glina pylasta zwięzła					29,87	22,08	46,1	0,32	24,04		3-5%
2	8	2,8	torf					66,03	67,48	79,1	0	11,62	46,51	<1%
3	10	1.4	piasek średni	1,51	94,06	4,43								<1%
4	15	1,4	piasek średni ze żwirem próchniczny	11,13	83,16	5,71							6,72	<1%
5	20	3,2	glina					13,19	13,75	28,3	0	14,55		3-5%
6	25	2,0	glina					12,92	13,10	27,8	0	14,70		3-5%
7	35	1,8	glina					12,67	12,80	27,1	0	14,30		<1%
8	38	2,2	glina					17,71	13,07	27,2	0,33	14,13		<1%

BADANIA WYKONAŁ:

